


Схема раскроя поликарбоната на торцы теплицы





Комплектация изделия

№ п/п	Наименование	Теплица с шагом дуг 1 м		Теплица с шагом дуг 0,67 м		Теплица с шагом дуг 0,5 м	
		Теплица 4 м.	Вставка 2 м.	Теплица 4 м.	Вставка 2 м.	Теплица 4 м.	Вставка 2 м.
1	Дуга	3	2	5	3	7	4
2	Торец	2	-	2	-	2	-
3	Соединитель прямой	5	5	5	5	5	5
4	Соединитель прямой стартовый	5	-	5	-	5	-
5	Винт М6х50 (70)	25	10	35	15	45	20
6	Гайка М6	25	10	35	15	45	20
7	Шайба М6	25	10	35	15	45	20
8	Крючок	4	-	4	-	4	-
9	Винт 4.2х19	150	30	150	30	150	30
10	Шайба EPDM	150	30	150	30	150	30
11	Петля ПН 5-40	8	-	8	-	8	-
12	Винт 4.2х13	32	-	32	-	32	-
13	Ножки	6	2	6	2	6	2